



inquadramento aerofotogrammetrico



stradello pubblico di accesso via Santa Lucia



cancello di accesso dalla via Santa Lucia da eliminare per accesso vigneto retrostante



fronte fabbricato sud-est dal subalterno comune



fronte immobile lato nord-ovest



vista immobile oggetto di perizia lato sud



vista portico e lavanderia



vista esterna zona cucina unità oggetto di esecuzione



terreno lato ovest verso colline



interrato zona cantina verso uscita spazio comune



zona quadri elettrici cantina da completare



bagno piano interrato completo



ripostiglio/lavanderia piano interrato completa



scannafosso interrato



zona sgombero piano interrato



zona sgombero piano interrato



soggiorno piano terra



soggiorno piano terra con scala di accesso alla zona notte



cucina piano terra



bagno piano terra



lavanderia piano terra



caldaia a condensazione ubicata nella lavanderia al piano terra



disimpegno notte



camera da letto singola piano primo



camera da letto doppia piano primo



camera da letto matrimoniale piano primo



ingresso cabina armadio



disimpegno notte verso zona scala di accesso al sottotetto



nicchia contatori in prossimità dell'ingresso