

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto satellite Google Earth



Vista d'insieme (subb. nn. 8 e 13)




Sub. 8 – locale cucina PT (foto n. 1)



Sub. 8 – locale cucina PT (foto n. 2)



Sub. 8 – locale PT



Sub. 8 – scale



Sub. 8 – bagno P1



Sub. 8 – letto P1



Sub. 13 – locali PT



Sub. 13 – locali PT



Sub. 13 – locale PT



Sub. 13 – bagno sottoscala (opera priva di autorizzazione)



Sub. 13 – locale PT




Sub. 13 – particolare pareti



Sub. 13 – area cortiliva



Sub. 13 – scale



Sub. 13 – locale cucina P1



Sub. 13 – locale P1 (foto 1)



Sub. 13 – locale P1 (foto 2)



Sub. 13 – locale P1 (foto 3)



Sub. 13 – particolare crepe P1 (foto 1)



Sub. 13 – particolare crepe P1 (foto 2)



Sub. 13 – locale wc P1



Sub .13 – terrazzo P1 (foto n. 1)



Sub. 13 – terrazzo P1 (foto n. 2)