



FRONTE CORPO PRINCIPALE DI FABBRICA SU VIA GARIBALDI



FRONTE CORPO SECONDARIO DI FABBRICA ACCESSIBILE DA AREA INTERNA
CON SERVITU' DI PASSAGGIO



VISTA EDIFICIO SECONDARIO DA CORTE INTERNA



PARTCOLARE RETRO EDIFICIO PRINCIPALE (VISTA DALLA CORTE)



PIANO INTERRATO CON PRESENZA DI ACQUA



PIANO INTERRATO



ZONA CANTINE



INTERRATO



INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAI BALCONI



INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAI BALCONI



FENOMENI DI UMIDITA' SU PAVIMENTI BATTISCOPIA E PORTE INTERNE



NEGOZIO SUB 1



NEGOZIO SUB 2



NEGOZIO SUB 3



NEGOZIO SUB 4



ALLOGGIO SUB 5



BAGNO ALLOGGIO SUB 5



NEGOZIO SUB 6



ALLOGGIO SUB 7 PIANO 1°



BAGNO ALLOGGIO SUB 7



ALLOGGIO SUB 8 PIANO 1°



ALLOGGIO SUB 10 PIANO 1°



INFILTRAZIONE ALLOGGIO SUB 10



BALCONE ALLOGGIO SUB 10



ALLOGGIO SUB 12 PIANO 1°



BALCONE ALLOGGIO SUB 12



ALLOGGIO SUB 15 PIANO 2° (PRESENZA DI UMIDITA' E INFILTRAZIONI)



ALLOGGIO SUB 15 PIANO 2° (PRESENZA DI UMIDITA' E INFILTRAZIONI)



TERRAZZO ALLOGGIO SUB 15



ALLOGGIO SUB 17 PIANO 2°



ALLOGGIO SUB 17 (PRESENZA DI UMIDITA' E INFILTRAZIONI)



ALLOGGIO SUB 19 – PIANO 2°



ALLOGGIO SUB 19



ALLOGGIO SUB 20 PIANO 2°



ALLOGGIO SUB 20 PIANO 2°



ALLOGGIO SUB 22 PIANO T



ALLOGGIO SUB 22 (PAVIMENTO IN LEGNO SOLLEVATO PER EFFETTO UMIDITA')



ALLOGGIO SUB 23 P. T. (PRESENZA DI UMIDITA')



ALLOGGIO SUB 23 (PRESENZA DI MUFFE)



INGRESSO ALLOGGIO SUB 24 P.T.



ALLOGGIO SUB 24 (PRESENZA DI UMIDITA' DI RISALITA)



ALLOGGIO SUB 25 P.T



ALLOGGIO SUB 25 P.T. (PRESENZA DI MUFFE)



ALLOGGIO SUB 26 P.T.



ALLOGGIO SUB 26 P.T. (PRESENZA DI MUFFE)



ALLOGGIO SUB 27 P.1°



ALLOGGIO SUB 27 P.1° (PRESENZA DI UMIDITA')



ALLOGGIO SUB 27 SOTTOTETTO



ALLOGGIO SUB 27 . BALCONE



ALLOGGIO SUB 28 P.1°



ALLOGGIO SUB 28 (PRESENZA INFILTRAZIONI)



ALLOGGIO SUB 28 -(SOTTOTETTO)



ALLOGGIO SUB 29 – P.1. SOGGIORNO



ALLOGGIO SUB 29 P.1° ANGOLO COTTURA CON PRESENZA DI UMIDITA'



ALLOGGIO SUB 29 SOTTOTETTO



ALLOGGIO SUB 30 – P.1° INGRESSO



ALLOGGIO SUB 30 P.1° PRESENZA DI UMIDITA'



ALLOGGIO SUB 30 P.1° - BAGNO



ALLOGGIO SUB 30 P. SOTTOTETTO




ALLOGGIO SUB 31 – P.1° SOGGIORNO ANGOLO COTTURA



ALLOGGIO SUB 31 –P.1° BAGNO



ALLOGGIO SUB 31 – P. SOTTOTETTO



ALLOGGIO SUB 31 P.1° INGRESSO



ALLOGGIO SUB 32 – P.1° PRESENZA DI UMIDITA'



ALLOGGIO SUB 32 – SOTTOTETTO



ALLOGGIO SUB 33 P.1°



ALLOGGIO SUB 33 – PRESENZA DI UMIDITA'



ALLOGGIO SUB 33 – SOTTOTETTO



ALLOGGIO SUB 34 – P1° PRESENZA DI UMIDITA'



ALLOGGIO SUB 34 – P.1° PRESENZA DI UMIDITA'



ALLOGGIO SUB 34 – SCALA DI ACCESSO AL PIANO SOTTOTETTO



ALLOGGIO SUB 34- BALCONE



ALLOGGIO SUB 34 – SOTTOTETTO



ALLOGGIO SUB 35 P.1° – PRESENZA DI UMIDITA'



ALLOGGIO SUB 35 – BAGNO



ALLOGGIO SUB 35 – SOTTOTETTO



ALLOGGIO SUB 36 P.1° - INGRESSO



ALLOGGIO SUB 36 P.1° PRESENZA DI UMIDITA'



ALLOGGIO SUB 36 – BAGNO



ALLOGGIO SUB 37 – PIANO 1°



ALLOGGIO SUB 37 – PRESENZA DI UMIDITA'



ALLOGGIO SUB 37 – SCALA DI ACCESSO AL SOTTOTETTO



ALLOGGIO SUB 37 – PIANO SOTTOTETTO