

TRIBUNALE DI RAVENNA

Giudice Dott. Paolo Gilotta

Oggetto : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

nella procedura esecutiva RGE n. 137-2022

IMMOBILE SITO IN SANTERNO VIA CANALA N° 373




FOTO 1- foto satellitare



Foto 2 – foto satellitare

immagine 2 bis schema immobili



Foto 3



Foto 4 - immobile A



Foto 5- immobile B



Foto 6- immobile B e foto 6 bis del 13-7-23 installazione infissi a chiusura portico



Foto 7 laterale casa immobile A



Foto 8 fronte con pergola e telone immobile A



Foto 9- pergola con telone fronte casa immobile A



Foto 10- ingresso soggiorno piano terra immobile B



Foto 11- e 11 bis lato Nord-Ovest immobile A



Foto 12 immobile C



Foto 13 lato nord -ovest immobile C



Foto 14 – immobile C



Foto 15 immobile C

INTERNI IMMOBILE “A”



Foto 17 ingresso soggiorno



Foto 18 soggiorno



Foto 19 ing -soggiorno




Foto 20- soggiorno



Foto 21- cucina



Foto 22 disimpegno



Foto 23- bagno PT



Foto 24- dispensa sottoscala



Foto 25 letto 1° piano



Foto 26 letto primo piano



Foto 27 disimpegno primo piano



Foto 28 disimpegno piano primo



Foto 29 camera letto piano primo



Foto 30 camera letto piano primo



Foto 31 bagno piano primo



Foto 32 camera letto piano primo



Foto 33 camera letto piano primo



Foto 34 vano scala

INTERNI IMMOBILE “B”



Foto 35 ingresso soggiorno -pranzo con angolo cottura



Foto 36 angolo cottura



Foto 37 camera letto pt



Foto 38 camera letto 'pt



Foto 39 disimpegno pt



Foto 40 camera letto pt



Foto 41 bagno pt




Foto 42 scala in arredo



Foto 43 sotto tetto non abitabile



Foto 44 sotto tetto non abitabile



Foto 45 sotto tetto non abitabile



Foto 46 sotto tetto non abitabile



Foto 47 sotto tetto non abitabile




Foto 48 sotto tetto non abitabile

INTERNI IMMOBILE “C”



Foto 49 ex magazzino



Foto 50 ex magazzino



Foto 51 ex magazzino



Foto 52 ex magazzino -bagno



Foto 53 vano scala ex magazzino



Foto 54 disimp 1° primo piano ex magazzino



Foto 55 sottotetto non abitabile ex magazzino



Foto 56 sottotetto non abitabile ex magazzino



Foto 57 sottotetto non abitabile ex magazzino



Foto 58 sottotetto non abitabile ex magazzino



Foto 59 bagno primo piano ex magazzino



Foto 60 bagno primo piano ex magazzino



Foto 61 contatori acquedotto



Foto 62 contatori gas



Foto 62 contatori energia elettrica



Foto 63 box in lamiera e strutture precarie da demolire



Foto 64 struttura precaria da demolire



Foto 65 struttura precaria da demolire




Foto 66 struttura precaria da demolire