

# **RILIEVI FOTOGRAFICI**



**Foto 1** – Vista aerea con identificazione del complesso edilizio.



**Foto 2** – Vista del complesso condominiale da via Totila.



**Foto 3** – Vista del complesso condominiale da via Totila.



**Foto 4** – Vista del complesso condominiale da corte esterna pertinenziale.



**Foto 5** – Vista del complesso condominiale da corte esterna pertinenziale.



**Foto 6** – Particolare da Via Totila della scala esterna di accesso allo stabile.



**Foto 7** – Scala interna PT-P1.



**Foto 8** – Particolare accesso all'abitazione da corridoio comune PT.



Foto 9 – Interno abitazione – Ingresso.



Foto 10 – Interno abitazione – Soggiorno con zona cottura.



Foto 11 – Interno abitazione – Soggiorno.



Foto 12 – Interno abitazione – Cucina



**Foto 13** – Interno abitazione – Particolare danni alle pareti da umidità di risalita .



**Foto 14** – Interno abitazione – Camera.




**Foto 15** – Interno abitazione – Particolare danni alle pareti da umidità di risalita.



**Foto 16** – Interno abitazione – “camerino”



**Foto 17** – Interno abitazione – Servizio Igienico.



**Foto 18** – Cantina (accessorio non comunicante con abitazione).