

immagine satellitare



Foto n. 1 – esterno fabbricato




Foto n. 2 – corridoio/disimpegno P. 2°



Foto n. 3 – ingresso all'unità n. 328



...Foto n. 4 – ingresso all'unità n. 328



Foto n. 5 – parete con letto

Arch. Massimo Civinelli

Via Cavour 14- 48026 Russi (RA) – Tel. e fax 0544 580515 cell. 3496236794 e-mail geotecrucci@gmail.com
iscritto Geometri Ra. N° 1052 ; Perito Agrario ; iscritto Certificatori Energetici RER n° 7898; CTU Trib. Ra n° 77
Iscritto all'Ordine Architetti Ra. n.° 614 Sez. A Laurea Magistrale in Architettura paesaggio e sostenibilità



Foto n. 6 – parete finestrata



Foto n. 7 – scala per accesso al soppalco



Foto n. 8 – soppalco-condizionatore



Foto n. 9 angolo cottura



Foto n. 10 – ingresso al soppalco



Foto n. 11 – soppalco°



Foto 12 – particolare parquet mancante



Foto 13 – condizionatore

Arch. Massimo Civinelli

Via Cavour 14- 48026 Russi (RA) – Tel. e fax 0544 580515 cell. 3496236794 e-mail geotecrucci@gmail.com
iscritto Geometri Ra. N° 1052 ; Perito Agrario ; iscritto Certificatori Energetici RER n° 7898; CTU Trib. Ra n° 77
Iscritto all'Ordine Architetti Ra. n.° 614 Sez. A Laurea Magistrale in Architettura paesaggio e sostenibilità




Foto n. 14 – vista dal soppalco verso stanza



Foto n. 15 – ingresso al bagno – WC...



Foto n. 16 – piatto doccia bagno –



Foto n. 17 – bagno con sanitari



Foto n. 18 –bagno con sanitari–



Foto n. 19 – bagno con arredi



Foto n. 20 – Quadro elettrico



Foto n. 21 – ventilconvettore



Foto n. 22 – ventilconvettore



Foto n. 23 – traccia nel pavimento