

*Andrea Gualandri*  
Geometra  
C.T.U. iscritto negli elenchi del Tribunale di Ravenna  
via Mura Torelli n.1 - Faenza - andrea.gualandri@geopec.it - cell. 348-2617501



Scala esterna danneggiata da gelività



Giardino esterno pavimentato

*Andrea Gualandri*

Geometra

C.T.U. iscritto negli elenchi del Tribunale di Ravenna  
via Mura Torelli n.1 - Faenza - andrea.gualandri@geopec.it - cell. 348-2617501



Umidità di risalita nel garage



Umidità di risalita nella tavernetta

*Andrea Gualandri*

Geometra

C.T.U. iscritto negli elenchi del Tribunale di Ravenna  
via Mura Torelli n.1 - Faenza - andrea.gualandri@geopec.it - cell. 348-2617501



Tavernetta con camino e bagno non conformi