




immagine satellitare



Foto n. 1 – esterno fabbricato



Foto n. 2 – corridoio/disimpegno P. 2°



Foto n. 3 – ingresso all'unità n. 328



...Foto n. 4 – ingresso all'unità n. 328



Foto n. 5 – parete con letto



Foto n. 6 – parete finestrata



Foto n. 7 – scala per accesso al soppalco



Foto n. 8 – soppalco-condizionatore



Foto n. 9 angolo cottura




Foto n. 10 – ingresso al soppalco



Foto n. 11 – soppalco°



Foto 12 – particolare parquet mancante



Foto 13 – condizionatore



Foto n. 14 – vista dal soppalco verso stanza



Foto n. 15 – ingresso al bagno – WC...



Foto n. 16 – piatto doccia bagno –



Foto n. 17 – bagno con sanitari



Foto n. 18 –bagno con sanitari–



Foto n. 19 – bagno con arredi



Foto n. 20 – Quadro elettrico



Foto n. 21 – ventilconvettore



Foto n. 22 – ventilconvettore




Foto n. 23 – traccia nel pavimento