

LOTTO UNICO RGE 115/2015



Foto 1: Prospetto principale dell'immobile



Foto 2: Vista area corte e parcheggio



Foto 3: Prospetto laterale del fabbricato



Foto 4: Ingresso cancello e cortile



Foto 5: Vista interna area cortile



Foto 6: Retro del fabbricato



Foto 7: Area esterna con piscina



Foto 8: Ingresso secondario e portico esterno



Foto 9: Via di accesso all'immobile



Foto 10: Vista strada e contesto urbano



Foto 11: Soggiorno PT con scala interna



Foto 12: Soggiorno PT




Foto 13: Soggiorno PT - vista dall'alto



Foto 14: Bagno PT



Foto 15: Camera da letto singola PT



Foto 16: Camera da letto PT



Foto 17: Cucina PT



Foto 18: Camera da letto matrimoniale PP



Foto 19: Finestra con inferriata PP




Foto 20: DIFFORMITÀ - Accesso seminterrato non autorizzato



Foto 21: DIFFORMITÀ - Scala di accesso al vano seminterrato



Foto 22: DIFFORMITÀ - Bagno nel vano seminterrato



Foto 23: DIFFORMITÀ - Porta finestra sul lato del fabbricato



Foto 24: DIFFORMITÀ - Bagno aggiuntivo non autorizzato



Foto 25: DIFFORMITÀ - Vano cucina seminterrato non autorizzato



Foto 26: DIFFORMITÀ - Locale seminterrato allagato




Foto 27: Area esterna - Piscina scoperta lato nord




Foto 28: Area esterna - Piscina scoperta lato est



Foto 29: Area esterna - Gazebo e area piscina



Foto 30: Area esterna - Bordo piscina e recinzione