

RILIEVI FOTOGRAFICI





Foto 1 – Vista aerea della frazione di Piangipane con identificazione del bene.



Foto 2 – Vista dell'immobile dalla Via Babini Domenico.





Foto 3 – Vista dell'immobile da stradello di accesso (Mapp. 1004).



Foto 4 – Vista dell'immobile da corte esterna pertinenziale.





Foto 5 – Vista dell'immobile da corte esterna pertinenziale.



Foto 6 – Vista dell'immobile da corte esterna pertinenziale.





Foto 7 – Vista dell'immobile da corte esterna pertinenziale.



Foto 8 – Particolare accesso carrabile-pedonale da corte pertinenziale.





Foto 9 – Interno abitazione – Soggiorno.



Foto 10 – Interno abitazione – Cucinotto.





Foto 11 – Interno abitazione – particolare rampa scala PT-P1.



Foto 12 – Interno abitazione – Bagno PT.





Foto 13 – Interno abitazione – Cantina PS1.



Foto 14 – Interno abitazione – Particolare scala PS1-PT.





Foto 15 – Interno abitazione – camera 1 P1.



Foto 16 – Interno abitazione – camera 2 P1.





Foto 17 – Interno abitazione – Particolare scala PT-P1.




Foto 18 – Interno abitazione – Bagno P1.

